

Условия хранения стяжек OPTIMUS

Данные условия распространяются на стяжки Optimus всех размеров и цветов, изготовленные из материала нейлон 66. Так как нейлон гигроскопичен (имеет свойство впитывать влагу), то для стяжек из материала нейлон 66 требуются определенные условия хранения.

- 1) Хранить необходимо в теплом (отапливаемом) помещении;
- 2) Хранить при влажности 60-70%;
- 3) Рекомендуемая температура хранения +22 °C;
- 4) Хранить вдали от попадания прямых солнечных лучей и нагревательных приборов;
- 5) Вскрывать упаковку только перед использованием стяжек;
- 6) Если упаковка была вскрыта для использования небольшого количества стяжек, то рекомендуется закрывать/герметизировать упаковку.

Пример: можно использовать большие пластиковые ящики для хранения, с установленным гигрометром для контроля влажности и температуры.

Рекомендации перед отгрузкой стяжек и при потере эластичности стяжек при эксплуатации.

При несоблюдении условий хранения стяжек, возможно, что стяжки потеряют свою эластичность в связи с потерей влаги материала из которого изготовлены стяжки(нейлон 66). При этом стяжки становятся ломкими. Чтобы восстановить эластичность, необходимо добавить в герметичный пакетик со стяжками 5мл воды. Сделать это возможно с помощью медицинского шприца с иглой.