

Совместимость модулей сопряжения МСЦ с видеодомофонами:

Таблица брендов, прошедших помодельную проверку совместимости с модулями сопряжения МСЦ.

Производитель	Степень совместимости	Примечание
CTV	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Polyvision	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Optimus	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Falcon Eye	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Slinex	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Fort	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Tantos	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Quantum	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Major	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
NoviCam	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Fox	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.

Таблица брендов, которые не тестировались нашей компанией. Совместимость с модулями сопряжения МСЦ ожидается, но не гарантируется.

Производитель	Ожидаемая совместимость	Совместимые модели	Примечание
Commax	Большинство	CDV-35A, CDV-35HM, CDV-35HD, CDV-70K, CDV-70U, CDV-71AM, CDV-72BE	Модель DPV4-MTN не совместима

Kocom	Большинство	KCV-401EV, KCV-A374	Требуют наличия видеосигнала на входе Для модулей ниже v1e - доработка узла вызова.
Kenvei	Большинство		Для модулей ниже v1e - доработка узла вызова.
RVi	Большинство	RVi-VD1 LUX, RVi-VD2 LUX	Для модулей ниже v1e - доработка узла вызова. Модель RVi-VD1 LUX тестировалась в офисе. Для работы с моделью RVi-VD2 LUX требуется модуль 1g.

Таблица брендов, которые не работают или работают нестабильно с модулями сопряжения МСЦ.

Производитель	Модель	Степень совместимости	Примечание
Hyundai	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax
Gardi	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax
Eplutus	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax
Evology	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax
Samsung	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax