

English

1 APPEARANCE

1. Magnetic Stick 2. Positioning line 3. Indicator
4. Tamper Button 5. Power Switch 6. Battery

2 ENROLLMENT

3 TEST

Check if the installation position is properly.
Magnet Detection Performance Table

Axes of Operation	Event	Without Nominal Distance Distance in Air	With Nominal Distance 5mm Distance in Air
X+	Remove	20	20
	Approach	23	26
X-	Remove	12	14
	Approach	16	20
Y	Remove	42	37
	Approach	35	30
Z+	Remove	50	48
	Approach	43	42
Z-	Remove	52	52
	Approach	46	46

4 INSTALLATION


- I. Check signal strength and align the positioning line.
II. Install the detector.
a. with screw b. with sponge tape

User Manual





Scan the QR code for more information and operation help.

Specification

Detection gap	According to the magnet detection performance table
Tamper protection	Front & Back
LED indicator	Blue (alarm)
Operating temperature	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) -10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F) Certified
Storage temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Operating humidity	10% to 90%
Dimension (W × H × D)	Sensor: 29mm × 69mm × 10mm Magnetic Stick: 14mm × 69mm × 10mm
Weight	38g
Transmission frequency	868MHz
RF range	1.2Km (open area)
Battery	CR2450 × 1 (included)
Standard battery life	3 years



User Manual



Français

1 ASPECT

1. Tige magnétique 2. Ligne de positionnement 3. Indicateur
4. Bouton antisabotage 5. Interrupteur d'alimentation 6. Batterie

2 ASSOCIATION

3 TEST

Vérifiez si la position d'installation est correcte.

Tableau d'efficacité de la détection magnétique

Axes de fonctionnement	Événement	Sans distance nominale Distance dans l'air	A une distance nominale de 5 mm Distance dans l'air
X+	Ecartement	20	20
	Approche	23	26
X-	Ecartement	12	14
	Approche	16	20
Y	Ecartement	42	37
	Approche	35	30
Z+	Ecartement	50	48
	Approche	43	42
Z-	Ecartement	52	52
	Approche	46	46

4 INSTALLATION

- I. Vérifiez la puissance du signal et alignez la ligne de positionnement.
II. Installez le détecteur.
a. avec des vis b. avec du ruban adhésif

Manuel d'utilisation

Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations ainsi qu'une aide concernant le fonctionnement de l'appareil.

Spécification

Intervalle de détection	Selon le tableau d'efficacité de la détection magnétique
Protection anti-sabotage	Avant et arrière
Indicateur LED	Bleu (alarme)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F) -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F) certifiées
Température de stockage	De -20 °C à 60 °C
Humidité de fonctionnement	De 10 % à 90 %
Dimensions (L × H × P)	Capteur : 29 × 69 × 10 mm Tige magnétique : 14 × 69 × 10 mm
Poids	38 g
Fréquence de transmission	868 MHz
Plage RF	1,2 km (espace dégagé)
Batterie	1 pile bouton CR2450 (fournie)
Durée de vie standard de la pile	3 ans

Español

1 ASPECTO

1. Vara magnética 2. Línea de posicionamiento 3. Piloto
4. Botón de manipulación 5. Interruptor de alimentación 6. Batería

2 REGISTRO

3 PRUEBA

Compruebe que la posición de instalación sea la adecuada.

Tabla de rendimiento de detección de imanes

Ejes de operación	Evento	Sin distancia nominal Distancia en el aire	Con distancia nominal de 5 mm Distancia en el aire
X+	Extraer	20	20
	Acercar	23	26
X-	Extraer	12	14
	Acercar	16	20
Y	Extraer	42	37
	Acercar	35	30
Z+	Extraer	50	48
	Acercar	43	42
Z-	Extraer	52	52
	Acercar	46	46

4 INSTALACIÓN

- I. Revise la intensidad de la señal y alinee la línea de posicionamiento.
II. Instale el detector.
a. Con tornillo b. Con burlete adhesivo de espuma

Manual de usuario

Escanee el código QR para obtener más información y ayuda sobre el funcionamiento.

Especificación

Espacio de detección	En función de la tabla de rendimiento de detección de imanes
Protección antimanipulación	Anterior y posterior
Indicador led	Azul (alarma)
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 55°C (14°F a 131°F) -10°C a 40°C (14°F a 104°F) certificado
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 % a 90 %
Dimensiones (An. × Al. × Pr.)	Sensor: 29 mm × 69 mm × 10 mm Vara magnética: 14 mm × 69 mm × 10 mm
Peso	38 g
Frecuencia de transmisión	868 MHz
Alcance de radiofrecuencia	1,2 km (área abierta)
Batería	1 batería CR2450 (incluida)
Vida útil de la batería convencional	3 años

Deutsch

1 AUFBAU

1. Stabmagnet 2. Ausrichtlinie 3. Statusanzeige
4. Sabotage Taste 5. Ein-/Ausschalter 6. Batterie

2 REGISTRIERUNG

3 TEST

Überprüfen Sie, ob die Einbauposition korrekt ist.

Tableau zur Magneterkennungsleistung

Betriebsachsen	Ereignis	Ohne Sollabstand Abstand in der Luft	Mit Sollabstand 5 mm Abstand in der Luft
X+	Entfernen	20	20
	Annähern	23	26
X-	Entfernen	12	14
	Annähern	16	20
Y	Entfernen	42	37
	Annähern	35	30
Z+	Entfernen	50	48
	Annähern	43	42
Z-	Entfernen	52	52
	Annähern	46	46

4 INSTALLATION

- I. Überprüfen Sie die Signalstärke und richten Sie die Ausrichtlinie aus.
II. Installieren Sie den Melder.
a. mit Schraube b. mit Klebeband

Benutzerhandbuch

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen und Bedienungshilfen.

Technische Daten

Erfassungsspalmaß	Gemäß der Tabelle zur Magneterkennungsleistung
Sabotageschutz	Vorder- und Rückseite
LED-Anzeige	Blau (Alarm)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C -10 °C bis +40 °C zertifiziert
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
Abmessungen (B × T × H)	Sensor: 29 mm × 69 mm × 10 mm Stabmagnet: 14 mm × 69 mm × 10 mm
Gewicht	38 g
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	1,2 km (im freien Gelände)
Batterie	CR2450 × 1 (gehört zum Lieferumfang)
Standard-Batterielaufzeit	3 Jahre

Italiano

1 ASPETTO

1. Barretta magnetica 2. Linea di posizionamento 3. Indicatore
4. Pulsante antimanomissione 5. Interruttore di alimentazione 6. Batteria

2 REGISTRAZIONE

3 TEST

Controllare che la posizione di installazione sia corretta.

Tabella delle prestazioni di rilevamento del magnete

Assi di funzionamento	Evento	Senza distanza nominale Distanza in linea d'aria	Con distanza nominale 5 mm Distanza in linea d'aria
X+	Rimozione	20	20
	Avvicinamento	23	26
X-	Rimozione	12	14
	Avvicinamento	16	20
Y	Rimozione	42	37
	Avvicinamento	35	30
Z+	Rimozione	50	48
	Avvicinamento	43	42
Z-	Rimozione	52	52
	Avvicinamento	46	46

4 INSTALLAZIONE

- I. Controllare l'intensità del segnale e allineare la linea di posizionamento.
II. Installare il rilevatore.
a. con le viti b. con il nastro biadesivo

Manuale dell'utente

Per ulteriori informazioni e assistenza sull'utilizzo, scansionare il codice QR.

Specifiche

Distanza di rilevamento	In base alla tabella delle prestazioni di rilevamento del magnete
Protezione antimanomissione	Anteriore e posteriore
Indicatore LED	Blu (allarme)
Temperatura operativa	Da -10 °C a 55 °C (da 14 °F a 131 °F) Da -10 °C a 40 °C (da 14 °F a 104 °F) certificata
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
Umidità operativa	Da 10% a 90%
Dimensioni (L × A × P)	Sensore: 29 mm × 69 mm × 10 mm Barretta magnetica: 14 mm × 69 mm × 10 mm
Peso	38 g
Frequenza di trasmissione	868 MHz
Portata segnale RF	1,2 km (spazi aperti)
Batteria	CR2450 × 1 (in dotazione)
Durata standard della batteria	3 anni

Português

1 APARÊNCIA

1. Adesivo magnético 2. Linha de posicionamento 3. Indicador 4. Botão antiviolação 5. Interruptor 6. Bateria

2 REGISTRO

3 TESTE

Verifique se a posição de instalação está adequada.
Tabela de desempenho de detecção magnética

Evento	Sem distância nominal	Com distância nominal de 5 mm
X+	Remover 20	20
	Aproximar 23	26
X-	Remover 12	14
	Aproximar 16	20
Y	Remover 42	37
	Aproximar 35	30
Z+	Remover 50	48
	Aproximar 43	42
Z-	Remover 52	52
	Aproximar 46	46

4 INSTALAÇÃO

I. Verifique a intensidade do sinal e alinhe a linha de posicionamento.
II. Instale o detector.
a. com parafuso b. com fita dupla-face de espuma

Nederlands

1 VERSCHUININGSVORM

1. Magnetische stick 2. Positioneringslijn 3. Pictogram 4. Sabotageknop 5. Aan-/uitschakelaar 6. Batterij

2 INRSCHRIJVING

3 TEST

Controleer of de installatiepositie correct is.
Prestatietabel voor magneetdetectie

Bedrijfsfase	Gebeurtenis	Zonder nominale afstand	Met nominale afstand 5 mm
X+	Verwijderen 20	20	20
	Benadering 23	26	26
X-	Verwijderen 12	14	14
	Benadering 16	20	20
Y	Verwijderen 42	37	37
	Benadering 35	30	30
Z+	Verwijderen 50	48	48
	Benadering 43	42	42
Z-	Verwijderen 52	52	52
	Benadering 46	46	46

4 INSTALLATIE

I. Controleer de signaalsterkte en stem de positioneringslijn af.
II. De detector installeren.
a. met schroef b. met sponstape

Čeština

1 VZHLED

1. Magnetická nálepka 2. Polohovací čára 3. Indikátor 4. Tlačítko neoprávněné manipulace 5. Vypínač 6. Baterie

2 REGISTRACE

3 TEST

Zkontrolujte, zda je poloha instalace správná.
Tabulka výkonů magnetické detekce

Osv. provozu	Udalost	Bez nominální vzdálenosti	S jmenovitou vzdáleností 5 mm
	Odebrání 20	20	20
	Přístup 23	26	26
	Odebrání 12	14	14
	Přístup 16	20	20
	Odebrání 42	37	37
	Přístup 35	30	30
	Odebrání 50	48	48
	Přístup 43	42	42
	Odebrání 52	52	52
	Přístup 46	46	46

4 MONTÁŽ

I. Zkontrolujte sílu signálu a zarovnejte s polohovací čarou.
II. Nainstalujte detektor.
a. pomocí šroubu b. pomocí pásky

Dansk

1 UDSEENDE

1. Magnetittrækning 2. Placeringslinje 3. Kontrollampe 4. Manipulationsknap 5. Tænd/sluk-kontakt 6. Batteri

2 REGISTRERING

3 TEST

Kontroller, om positionen for installation er korrekt.
Ydelsestabel for magnetdetektion

Driftsaker	Hændelse	I den nominel afstand	Med en nominel afstand på 5 mm
	Fjern 20	20	20
	Tilgang 23	26	26
	Fjern 12	14	14
	Tilgang 16	20	20
	Fjern 42	37	37
	Tilgang 35	30	30
	Fjern 50	48	48
	Tilgang 43	42	42
	Fjern 52	52	52
	Tilgang 46	46	46

4 INSTALLATION

I. Kontrollér signalstyrken, og justér placeringslinjen.
II. Installer detektoren.
a. Med skruv b. Med skumtape

Magyar

1 KINÉZET

1. Mágneses rögzítő 2. Helyzetbeállító vonal 3. Jelző 4. Szabotázs gomb 5. Tápkapcsoló 6. Akkumulátor

2 REGISZTRÁLÁS

3 ELLENŐRZÉS

Ellenőrizze, hogy a telepítés helyzete megfelelő-e.
Mágnes érzékelési teljesítménytáblázata

Működési területek	Esemény	Működési távolság nélkül	5 mm névleges távolsággal
X+	Távolítás 20	20	20
	Közelítés 23	26	26
X-	Távolítás 12	14	14
	Közelítés 16	20	20
Y	Távolítás 42	37	37
	Közelítés 35	30	30
Z+	Távolítás 50	48	48
	Közelítés 43	42	42
Z-	Távolítás 52	52	52
	Közelítés 46	46	46

4 TELEPÍTÉS

I. Ellenőrizze a jel erősséget, és állítsa be a helyzetbeállító vonalat.
II. Telepítse a detektort.
a. csavarral b. habszalaggal

Manual do usuário

Leia o código QR para obter mais informações e ajuda na operação.

Manual do usuário

Leia o código QR para obter mais informações e ajuda na operação.

Especificação

Evento	Sem distância nominal	Com distância nominal de 5 mm
X+	Remover 20	20
	Aproximar 23	26
X-	Remover 12	14
	Aproximar 16	20
Y	Remover 42	37
	Aproximar 35	30
Z+	Remover 50	48
	Aproximar 43	42
Z-	Remover 52	52
	Aproximar 46	46

4 INSTALAÇÃO

I. Verifique a intensidade do sinal e alinhe a linha de posicionamento.
II. Instale o detector.
a. com parafuso b. com fita dupla-face de espuma

Gebruiksaanwijzing

Scan de QR-code voor meer informatie en assistentie bij de bediening.

Gebruiksaanwijzing

Scan de QR-code voor meer informatie en assistentie bij de bediening.

Specifikace

Bedrijfsfase	Gebeurtenis	Zonder nominale afstand	Met nominale afstand 5 mm
X+	Verwijderen 20	20	20
	Benadering 23	26	26
X-	Verwijderen 12	14	14
	Benadering 16	20	20
Y	Verwijderen 42	37	37
	Benadering 35	30	30
Z+	Verwijderen 50	48	48
	Benadering 43	42	42
Z-	Verwijderen 52	52	52
	Benadering 46	46	46

4 INSTALLATIE

I. Controleer de signaalsterkte en stem de positioneringslijn af.
II. De detector installeren.
a. met schroef b. met sponstape

Specifikationer

Detekční mezera	Podle tabulky výkonů magnetické detekce
Ochrana proti neoprávněné manipulaci	Přední a zadní strana
Indikátor LED	Modrý (alarm)
Provozní teplota	-10 °C až 55 °C
Skladovací teplota	-10 °C až 40 °C certifikováno
Provozní vlhkost	-20 °C až 60 °C
10% až 90%	10% až 90%
Rozměry (Š x V x H)	Snímač: 29 x 69 x 10 mm
	Magnetická nálepka: 14 x 69 x 10 mm
Hmotnost	38 g
Přenosová frekvence	868 MHz
Dosah VF	1,2 km (v otevřeném prostoru)
Baterie	CR2450 x 1 (nabíječka)
Standardní životnost baterie	3 roky

Specifikation

Detektionsafstand	I henhold til ydelsestabellen for magnetdetektion
Manipulationsbeskyttelse	Forside og bagside
LED-kontrollampe	Blå (alarm)
Driftstemperatur	-10 °C til 55 °C
Opbevaringstemperatur	-10 °C til 40 °C, certificeret
Luftfugtighed ved drift	-20 °C til 60 °C
10-90 %	10-90 %
Mål (B x H x D)	Sensor: 29 mm x 69 mm x 10 mm
	Magnetittrækning: 14 mm x 69 mm x 10 mm
Vægt	38 g
Transmissionsfrekvens	868 MHz
RF-rækkevidde	1,2 km (åbent område)
Batteri	CR2450 x 1 (medfølger)
Standard batterilevetid	3 år

Specifikáció

Érzékelési határ	A mágnes érzékelési teljesítménytáblázata szerint
Szabotázsvédelem	Elő- és hátsó
LED	Kék (riasztás)
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – 55 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 °C – 40 °C tanúsítva
Üzemi páratartalom	-20 °C – 60 °C
10% – 90%	10% – 90%
Méretek	Érzékelő: 29 mm x 69 mm x 10 mm
(Szél. x Mag. x Mély.)	Mágneses rögzítő: 14 mm x 69 mm x 10 mm
Súly	38 g
Átviteli frekvencia	868 MHz
RF hatótávolság	1,2 km (nyílt terepen)
Akkumulátor	CR2450 x 1 (a csomag tartalmazza)
Szabványos akkumulátor-élettartam	3 év

PolSKI

1 ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Naklejka magnetyczna 2. Linia pozycjonująca 3. Wskaźnik 4. Przycisk zabezpieczenia 5. Przelącznik zasilania 6. Bateria antysabotażowego

2 REJESTRACJA

3 TEST

Sprawdź, czy lokalizacja instalacji została wybrana prawidłowo.
Tabela zasięgu detekcji magnetycznej

Ośie robocze	Zdarzenie	Bez odległości znamionowej	Z odległością znamionową (5 mm)
X+	Usunięcie 20	20	20
	Zbliżenie 23	26	26
X-	Usunięcie 12	14	14
	Zbliżenie 16	20	20
Y	Usunięcie 42	37	37
	Zbliżenie 35	30	30
Z+	Usunięcie 50	48	48
	Zbliżenie 43	42	42
Z-	Usunięcie 52	52	52
	Zbliżenie 46	46	46

4 INSTALACJA

I. Sprawdź siłę sygnału i ustaw linię pozycjonującą.
II. Zainstaluj detektor.
a. szrub b. taśmą piankową

Română

1 ASPECT

1. Stick magnetic 2. Linia de poziționare 3. Indicator 4. Buton alterare 5. Comutator alimentare 6. Baterie

2 ÎNSCRIERE

3 TESTARE

Verificați dacă poziția de instalare este corectă.
Tabel de performanță pentru detectarea magnetului

Axe de operare	Eveniment	Fără distanță nominală	Cu distanță nominală 5 mm
X+	Stergere 20	20	20
	Abordare 23	26	26
X-	Stergere 12	14	14
	Abordare 16	20	20
Y	Stergere 42	37	37
	Abordare 35	30	30
Z+	Stergere 50	48	48
	Abordare 43	42	42
Z-	Stergere 52	52	52
	Abordare 46	46	46

4 INSTALARE

I. Verificați intensitatea semnalului și aliniați linia de poziționare.
II. Instalați detectorul.
a. cu șurub b. cu bandă burete

Русский

1 ВНЕШНИЙ ВИД

1. Магнитный манипулятор 2. Линия позиционирования 3. Индикатор 4. Кнопка датчика взлома 5. Выключатель питания 6. Батарея

2 РЕГИСТРАЦИЯ

3 ИСПЫТАНИЕ

Проверьте корректность монтажного положения.
Таблица параметров обнаружения магнитного датчика

Оси действия	Событие	За пределами номинального расстояния	В пределах номинального расстояния (5 мм)
	Удаление 20	20	20
X+	Приближение 23	26	26
X-	Удаление 12	14	14
	Приближение 16	20	20
Y	Удаление 42	37	37
	Приближение 35	30	30
Z+	Удаление 50	48	48
	Приближение 43	42	42
Z-	Удаление 52	52	52
	Приближение 46	46	46

4 УСТАНОВКА

I. Проверьте уровень сигнала и выровняйте линию позиционирования.
II. Установите датчик.
a. С помощью винта b. С помощью клейкой губки

Slovenčina

1 VZHĽAD

1. Magnetická plocha 2. Polohovacia čiara 3. Indikátor 4. Tlačidlo ochrany pred cudzím zásahom 5. Vypínač 6. Batéria

2 REGISTRÁCIA

3 TEST

Skontrolujte správnosť montážnej polohy.
Tabuľka výkonnosti magnetickje detekcie

Osi prevádzky	Udalosť	Bez nominálnej vzdialenosti	S jmenovitou vzdialenosťou 5 mm
X+	Odstránenie 20	20	20
	Priblíženie 23	26	26
X-	Odstránenie 12	14	14
	Priblíženie 16	20	20
Y	Odstránenie 42	37	37
	Priblíženie 35	30	30
Z+	Odstránenie 50	48	48
	Priblíženie 43	42	42
Z-	Odstránenie 52	52	52
	Priblíženie 46	46	46

4 INŠTALÁCIA

I. Skontrolujte intenzitu signálu a zarovnajte voči polohovacej čiare.
II. Nainštalujte detektor.
a. pomocou skrutky b. pomocou penovej lepiacej pásky

Türkçe

1 GÖRÜNÜM

1. Manyetik Çubuk 2. Konumlandırma hattı 3. Gösterge 4. Kurcama Düşmesi 5. Güç Düşmesi 6. Pil

2 KAYIT

3 TEST

Montaj konumunun uygun olup olmadığını kontrol edin.
Mknkats Algılama Performans Tablosu

Çalışma Eksenleri	Etkinlik	Nominal Mesafe Olmadan	Nominal Mesafe ile 5 mm
X+	Çıkarma 20	20	20
	Yakılama 23	26	26
X-	Çıkarma 12	14	14
	Yakılama 16	20	20
Y	Çıkarma 42	37	37
	Yakılama 35	30	30
Z+	Çıkarma 50	48	48
	Yakılama 43	42	42
Z-	Çıkarma 52	52	52
	Yakılama 46	46	46

4 MONTAJ

I. Sinyal gücünü kontrol edin ve konumlandırma hattını hizalayın.
II. Dedektörü takın.
a. vidayla b. sünger bantla

Podręcznik użytkownika

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji i opisów procedur.

Podręcznik użytkownika

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji i opisów procedur.

Specyfikacje

Evento	Sem distância nominal	Com distância nominal de 5 mm
X+	Remover 20	20
	Aproximar 23	26
X-	Remover 12	14
	Aproximar 16	20
Y	Remover 42	37
	Aproximar 35	30
Z+	Remover 50	48
	Aproximar 43	42
Z-	Remover 52	52
	Aproximar 46	46

4 INSTALAÇÃO

I. Verifique a intensidade do sinal e alinhe a linha de posicionamento.
II. Instale o detector.
a. com parafuso b. com fita dupla-face de espuma

Manual de utilizare

Scanati codul QR pentru mai multe informatii și ajutor de operare.

Manual de utilizare

Scanati codul QR pentru mai multe informatii și ajutor de operare.

Specifičati

Detekční mezera	Podle tabulky výkonů magnetické detekce
Ochrana proti zášahu	V přednej a zadnej časti
LED indikátor	Modrá (alarm)
Prevádzková teplota	-10 °C až 55 °C (14 °F až 131 °F)
Teplota skladovania	-10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F), certifikované
Prevádzková vlhkosť	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
10 % až 90 %	10 % až 90 %
Rozmery (Š x V x H)	Snímač: 29 mm x 69 mm x 10 mm
	Magnetická plocha: 14 mm x 69 mm x 10 mm
Hmotnosť	38 g
Přenosová frekvencia	868 MHz
Dosah RF	1,2 km (na otvorenom priestore)
Batéria	CR2450 x 1 (je súčasťou balenia)
Štandardná životnosť batérie	3 roky

Specifikácia

Detekčná mezera	Podľa tabuľky výkonnosti magnetickje detekcie
Ochrana proti zášahu	V prednej a zadnej časti
LED indikátor	Modrá (alarm)
Prevádzková teplota	-10 °C až 55 °C (14 °F až 131 °F)
Teplota skladovania	-10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F), certifikované
Prevádzková vlhkosť	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
10 % až 90 %	10 % až 90 %
Rozmery (Š x V x H)	Snímač: 29 mm x 69 mm x 10 mm
	Magnetická plocha: 14 mm x 69 mm x 10 mm
Hmotnosť	38 g
Přenosová frekvencia	868 MHz
Dosah RF	1,2 km (v otvorenom priestore)
Batéria	CR2450 x 1 (je súčasťou balenia)
Štandardná životnosť batérie	3 roky

Özellikler

Algılama başlığı	Mknkats algılama performans tablosuna göre
Kurcalama koruması	Ön ve Arka
LED gösterge	Mavi (alarm)
Çalışma sıcaklığı	-10°C ıla 55°C (14°F ıla 131°F)
Depolama sıcaklığı	-10°C ıla 40°C (14°F ıla 104°F) Sertifikalı
Çalışma nemi	-20 °C ıla 60 °C (-4 °F ıla 140 °F)
Boyut (G x Y x D)	Sensör: 29 mm x 69 mm x 10 mm
	Manyetik Çubuk: 14 mm x 69 mm x 10 mm
Ağırlık	38 g
İletim frekansı	868 MHz
RF aralığı	1,2 Km (açık alan)
Pil	CR2450 x 1 (dahil)
Standart pil ömrü	3 yıl

